


Vreti sa verificati lanțul de distributie al modelelor Mercedes-Benz, cu motor M271 (EVO)? Nici o problemă!

La pornirea la rece, la modelele cu motor M271 (EVO) se pot auzi zgomote de tip zornait. Acest lucru poate fi cauzat de uzura lanțului de distributie sau a pinioanelor, ori de alungirea lanțului de distribuție. Acest lucru poate duce la modificarea fazarii distributiei motorului șau, în cel mai rău caz, la avarierea grava a motorului.

Se recomanda verificarea distributiei pe lant a motorului pentru a identifica daca a aparut una din cauzele mentionate mai sus. Aceasta operatie este inasa una foarte mare consumatoare de timp.

febi bilstein are Solutia!!



Dispozitivul de masurare a tensionarii lantului de distributie are o scală gradată de la 55 la 85. În cazul în care toate componentele sistemului de distributie pe lant, (de exemplu: intinzătorul de lanț, lanțul, patinele de ghidare și pinioanele) sunt în stare perfecta, tensiunea indicata de dispozitiv trebuie să se situeze la o valoare de aproximativ 62,5.

Daca dispozitivul de masurare a tensionarii lantului de distributie indică o valoare mai mare de 75 (ca si indicatie continuă), atunci, cel mai probabil, zalele lanțului de distributie sunt uzate. În acest caz, este necesara examinarea in detaliu a lanțului de distributie și înlocuirea componentelor necorespunzătoare.



Atenție!

Dispozitivul de masurare a tensionarii lantului de distributie nu trebuie să rămână montat pe motor, după testare. Acesta este doar un instrument de testare!

Dupa demontare, inlocuiți intotdeauna intinzatorul lanțului de distributie – febi no.40152. Intinzatorul vechi nu trebuie reutilizat

Inregistrati-va acum pentru a primi newsletter-ul oficial al febi bilstein si veti primi automat, pe email, ultimele informatii tehnice. Puteti obtine informatii suplimentare si de pe site-ul nostru www.febi.com

Solicitati partenerilor dumneavoastra piese de schimb febi bilstein.

Lista completa de piese de schimb poate fi consultata la: www.febi-parts.com

Dispozitivul de masurare a tensionarii
lantului de distributie
febi no. 40125



Se potriveste pe modelele
Mercedes-Benz, cu motor M271 (EVO)
si cu lanț de distributie cu dinti inversati
Repl. no. 271 589 07 63 00

febi no. 40152

